

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

TRATTA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA DI PROROGA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA (D.G.R. n. 25-7082 del 22/06/2018) - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE C.NA GUENDALINA (COD. M1796A) - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO (AL)

Documentazione fotografica – stato attuale

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE DEI LAVORI	
Consorzio Cociv		

COMMESSA

I G 5 1

LOTTO

0 0

FASE

E

ENTE

C V

TIPO DOC.

R O

OPERA/DISCIPLINA

D P 9 8 0 0

PROGR.

0 1 6

REV.

A

Progettazione :

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	Al Eng. <i>[Signature]</i>	06/03/2023	COCIV	06/03/2023	P. Costa Medich <i>[Signature]</i>	06/03/2023	 Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Dott. Ing. Paolo Costa Medich Ordine Ingegneri Prov. TO n. 10306 X
		<i>[Signature]</i>						
		<i>[Signature]</i>						

n. Elab.:

File: IG51-00-E-CV_RO-DP98-00-016-A00.DOC

CUP: F81H92000000008

<p>GENERAL CONTRACTOR</p>  <p><small>Consorzio Collegamenti Integrati Veloci</small></p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p>  <p><small>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</small></p>	
	<p>IG51-00-E-CV_RO-DP98-00-016-A00.DOC Documentazione fotografica – stato attuale</p>	<p>Foglio 2 di 8</p>

INDICE

1	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	3
---	----------------------------------	---

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 
	IG51-00-E-CV_RO-DP98-00-016-A00.DOC Documentazione fotografica – stato attuale
	Foglio 3 di 8

1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Di seguito sono illustrate alcune riprese fotografiche dello stato attuale delle aree interne al sito di cava oggetto di recupero ambientale, dalle quali si apprezzano: il completamento della sistemazione del lotto 1; l'inizio dei conferimenti nel lotto 2; lo spostamento da sud a nord dell'area logistica del cantiere, le attività di realizzazione della nuova viabilità di accesso da nord.




Figura 1 – Punti di vista fotografici (ambito nord della cava)

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-00-E-CV_RO-DP98-00-016-A00.DOC Documentazione fotografica – stato attuale
	Foglio 4 di 8






-  Filari di gelsi di recente piantumazione
-  Nuova vabilità di accesso al cantiere da nord in fase di realizzazione
-  Settore di cava ad oggi interessato dai conferimenti di terre e rocce da scavo del Terzo Valico

Figura 2 - Punti di vista fotografici (ambito sud della cava)

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
	<p>IG51-00-E-CV_RO-DP98-00-016-A00.DOC Documentazione fotografica – stato attuale</p> <p>Foglio 5 di 8</p>



Foto 1



Foto 2

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
	<p>IG51-00-E-CV_RO-DP98-00-016-A00.DOC Documentazione fotografica – stato attuale</p> <p>Foglio 6 di 8</p>



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
	<p>IG51-00-E-CV_RO-DP98-00-016-A00.DOC Documentazione fotografica – stato attuale</p> <p>Foglio 8 di 8</p>



Foto 7



Foto 8