

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Condizione 2.3



Fotografia 1 – Zona di stoccaggio mezzi di cantiere. Fotografia del 31.05.2023.



Fotografia 2 – Strada Comunale appena pulita durante l'esecuzione dei lavori. Fotografia del 22.01.2025.

Condizione 2.6 IN CORSO DEI LAVORI



Fotografia 3 – Sementi utilizzate per l'inerbimento delle superfici nude.



Fotografia 4 – Cumuli di materiale scoticato inerbiti il 18.05.2023.



Fotografia 5 – Aree di cantiere inerbite dopo la ripresa dei lavori post bonifica bellica. Foto del 08.06.2024.



Fotografia 6 – Aree di cantiere inerbite durante i lavori. Foto del 02.10.2024



Fotografia 7 – Aree di cantiere inerbite durante i lavori. Foto del 26.11.2024



Fotografia 8 – Aree di cantiere inerbite durante i lavori. Foto del 27.03.2025.



Fotografia 9 – Aree di cantiere inerbite durante i lavori. Foto del 30.07.2025.

POST OPERAM



Fotografia 10 – Rilevato arginale con cotico erboso in fase di crescita. Foto del 05.11.2025.

TO-E-1275 - Lavori di difese spondali e ricalibratura torrente Orco nel Comune di Foglizzo e regimazione idraulica e manutenzione torrente Orco nei Comuni di Foglizzo, Montanaro e Chivasso (TO).



Fotografia 11 – Dettaglio dell'inerbimento e della semina sul rilevato arginale. Foto del 18.11.2025.



Fotografia 12 – Aree di cantiere ripristinate e rinverdite. Foto del 18.11.2025.



Fotografia 13 – Dettaglio degli interventi di inerbimento in fase di attecchimento. Foto del 15.12.2025.



Fotografia 14 – Aree di cantiere ripristinate e rinverdite. Foto del 08.01.2026.

Condizione 2.9



Fotografia 15 – inizio delle operazioni di taglio il 02.11.2022.



Fotografia 16 – Operazioni di taglio al 11.11.2022.



Fotografia 17 – Cippatura dei detriti vegetali eseguita il 23.11.2022.