



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate

VERIFICA DI OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI – art. 28 del d.lgs. 152/2006

SCHEDA di SINTESI del PROCEDIMENTO

Denominazione Progetto	(TOE-1288) – Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del torrente Pellice in comuni vari – Il stralcio – a valle del ponte della ex SS589, localizzato nel Comune di Villafranca Piemonte (TO)
Proponente	Agenzia Interregionale per il fiume Po
Autorità competente	Regione Piemonte
Sito web	http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3447-via-verifiche-di-ottemperanza-presso-la-regione
Posta elettronica certificata	valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
Codice pratica	2017-10/VER

Sezione istruttoria

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistiche – Settore Difesa del suolo - rif. telefonico 011 4321403 mail difesasuolo@regione.piemonte.it PEC difesasuolo@cert.regione.piemonte.it
Responsabile del procedimento	ing. Gabriella Giunta
Termine del procedimento	01/05/2021
Atto conclusivo	Determinazione Dirigenziale n. 1143 del 30/04/2021

Note

--