



DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Servizio Tutela e Vigilanza 2

Valutazione tecnica su collaudo
acustico di attività commerciale

Richiedente: SS06.02 – Struttura Semplice Attività di produzione.

Attività/opera: Realizzazione Eatly - Green Pea - Green Retail Park, - Lotto 5A P.P. Lingotto - Via Nizza - Torino

Redazione	Funzione: Tecnico Nome: Pasquale Piombo	Firma:
Verifica	Funzione: Coordinatore Gruppo Rumore Nome: Jacopo Mario Fogola	Firma:
Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile Nome: Carlo Bussi	Firma:





PREMESSE

E' stata esaminata la documentazione di collaudo acustico intitolata **"Torino – Via Nizza 230 – Centro Commerciale GreenPea – Verifica della conformità delle emissioni sonore verso terzi con centro commerciale in piena attività"** redatta dal tecnico competente in acustica ambientale Ing. Giulio Pignatta nel dicembre 2020, al fine di poter esprimere una valutazione tecnica in merito. Si fa presente che con ns. parere prot. 2417 del 13/01/2021 sono state approvate le posizioni dei punti di misura scelti dal committente per il monitoraggio, come da prescrizione ARPA del 2018 nella quale si richiedeva di concordare le postazioni di misura per le verifiche.

VALUTAZIONE

Di seguito si riporta un'analisi della conformità della documentazione acustica rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004.

Verifica di conformità alla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004

Punti D.G.R.	Contenuto	Presente nella documentazione	Valutazione	Commenti
1	Descrizione tipologia opera/attività	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	
2	Descrizione orari attività e impianti	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
3	Descrizione sorgenti rumorose	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
4	Descrizione caratteristiche costruttive locali	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	
5	Descrizione ricettori	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
6	Planimetria area di studio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
7	Classificazione acustica area di studio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
8-10	Impatto acustico in fase di esercizio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	Non sono state eseguite verifiche nel periodo notturno (22-06)
11	Descrizione provvedimenti tecnici di mitigazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	
13	Programma rilevamenti verifica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	
14	Indicazione provvedimento tecnico competente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	



CONCLUSIONI

In seguito a quanto sopra esposto, si esprime la seguente valutazione:

☐ VALUTAZIONE TECNICA FAVOREVOLE

☒ **VALUTAZIONE TECNICA FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI**

Al fine di esprimere una valutazione favorevole complessiva dell'opera, si rimane in attesa della documentazione relativa al periodo notturno (22-06), non predisposta per motivi legati alla pandemia da Covid-19.

☐ VALUTAZIONE TECNICA NON ESPRIMIBILE

☐ VALUTAZIONE TECNICA NON FAVOREVOLE

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 00002171 del 10/03/2021