



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate

VERIFICA DI OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI – art. 28 del d.lgs. 152/2006

SCHEDA di SINTESI del PROCEDIMENTO

Denominazione Progetto	Lavori di sistemazione idraulica torrente Viona - frana Buriunda, localizzato nel Comune di Donato (BI)
Proponente	Comune di Donato
Autorità competente	Regione Piemonte
Sito web	http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3447-via-verifiche-di-ottemperanza-presso-la-regione
Posta elettronica certificata	territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
Codice pratica	2019-24/VER

Sezione istruttoria

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli - rif. telefonico 015 8551511 mail tecnico.regionale.BI_VC@regione.piemonte.it PEC tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it
Responsabile del procedimento	ing. Giorgetta Liardo
Termine del procedimento	14.05.2020
Atto conclusivo	D.D. n. 1231, del 06.05.2020

Note

--

