



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate

VERIFICA DI OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI – art. 28 del d.lgs. 152/2006

SCHEMA di SINTESI del PROCEDIMENTO

Denominazione Progetto	Lavori di sistemazione idraulica torrente Viona - frana Buriunda. localizzato nel Comune di Donato (BI). Cat. B1.28
Proponente	Comune di Donato (BI)
Autorità competente	Regione Piemonte
Sito web	http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3447-via-verifiche-di-ottemperanza-presso-la-regione
Posta elettronica certificata	valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
Codice pratica	Pos 2019 - 24/VER

Sezione istruttoria

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	A1805B - Difesa del suolo operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
Responsabile del procedimento	Ing. Giorgetta Liardo
Termine del procedimento	02 ottobre 2021
Atto conclusivo	DD 2787 del 27_09_2021

Note

--